

Takata airbag inflator may rupture resulting in serious injury or death.



NOTICE: AIRBAG SAFETY RECALL

Check the VIN for Outstanding Takata Airbag Inflator Recalls at:
www.honda.ca/recalls

Summary of Affected Honda Models

Effective as of January 2018

| YEAR | MODEL NAME | FRONT VIEW | REAR VIEW | YEAR | MODEL NAME | FRONT VIEW | REAR VIEW |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-----------|
| 2001-2002* | Civic | | | 2002* | Odyssey | | |
| 2001-2002* | Accord | | | 2002* | CR-V | | |
| * = Highest Risk Vehicles | | | | | | | |
| 2003-2005 | Civic | | | 2003 - 2004 | Odyssey | | |
| 2006-2009 | Civic | | | 2003 - 2006 | CR-V | | |
| 2003 | Coupe Accord 4 cylindres | | | 2007 - 2011 | CR-V | | |
| 2003-2007 | Berline Accord 4 cylindres | | | 2003-2010 | Element | | |
| 2008-2009 | Accord | | | 2003-2008 | Pilot | | |
| 2007-2008 | Fit | | | 2009 | Pilot | | |
| 2009-2014 | Fit | | | 2006-2014 | Ridgeline | | |
| 2010-2012 | Insight | | | 2011-2015 | CR-Z | | |



NOTICE: AIRBAG SAFETY RECALL

Check the VIN for Outstanding Takata Airbag Inflator Recalls at:
www.acura.ca/recalls

Summary of Affected Acura Models

Effective as of January 2018

| YEAR | MODEL NAME | FRONT VIEW | REAR VIEW | YEAR | MODEL NAME | FRONT VIEW | REAR VIEW |
|----------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 2001-2003* | EL | | | 2003-2006 | MDX | | |
| 2002-2003* | TL | | | 2007-2012 | RDX | | |
| * = Highest Risk Vehicles | | | | | | | |
| 2003 | CL | | | 2013-2015 | RDX | | |
| 2004-2005 | EL | | | 2010-2013 | ZDX | | |
| 2006-2009 | CSX | | | 2005-2012 | RL | | |
| 2009-2014 | TL | | | 2013-2016 | ILX | | |
| 2009 | TSX | | | | | | |

Takata airbag inflator may rupture resulting in serious injury or death.

Le dispositif de gonflage de coussin gonflable Takata pourrait éclater, causant des blessures graves ou entraînant la mort.



Vérifiez le NIV pour les rappels non effectués des dispositifs de gonflage des coussins gonflables Takata, au :

www.honda.ca/recallsfre

Sommaire des modèles Honda concernés

En date d janvier 2018

| ANNÉE | MODÈLE | VUE AVANT | VUE ARRIÈRE | ANNÉE | MODÈLE | VUE AVANT | VUE ARRIÈRE |
|--|----------------------------|-----------|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 2001-2002* | Civic | | | 2002* | Odyssey | | |
| 2001-2002* | Accord | | | 2002* | CR-V | | |
| * = Véhicules les plus à risque | | | | | | | |
| 2003-2005 | Civic | | | 2003 - 2004 | Odyssey | | |
| 2006-2009 | Civic | | | 2003 - 2006 | CR-V | | |
| 2003 | Coupe Accord 4 cylindres | | | 2007 - 2011 | CR-V | | |
| 2003-2007 | Berline Accord 4 cylindres | | | 2003-2010 | Element | | |
| 2008-2009 | Accord | | | 2003-2008 | Pilot | | |
| 2007-2008 | Fit | | | 2009 | Pilot | | |
| 2009-2014 | Fit | | | 2006-2014 | Ridgeline | | |
| 2010-2012 | Insight | | | 2011-2015 | CR-Z | | |



Vérifiez le NIV pour les rappels non effectués des dispositifs de gonflage des coussins gonflables Takata, au :

www.acura.ca/recallsfre

Sommaire des modèles Acura concernés

En date d janvier 2018

| ANNÉE | MODÈLE | VUE AVANT | VUE ARRIÈRE | ANNÉE | MODÈLE | VUE AVANT | VUE ARRIÈRE |
|--|--------|-----------|-------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| 2001-2003* | EL | | | 2003-2006 | MDX | | |
| 2002-2003* | TL | | | 2007-2012 | RDX | | |
| * = Véhicules les plus à risque | | | | | | | |
| 2003 | CL | | | 2013-2015 | RDX | | |
| 2004-2005 | EL | | | 2010-2013 | ZDX | | |
| 2006-2009 | CSX | | | 2005-2012 | RL | | |
| 2009-2014 | TL | | | 2013-2016 | ILX | | |
| 2009 | TSX | | | | | | |

Le dispositif de gonflage de coussin gonflable Takata pourrait éclater, causant des blessures graves ou entraînant la mort.